

Protokol o zkoušce . 2769/22 Vodohospodářské laboratoře, s.r.o.

Zákazník : **Obec Lukavec u Hořovic**

Lukavec 120, 50801 Hořovice

Vzorkoval : Zdeněk Šulík Ing. dne 24.5.22 - 8:50 Typ rozboru : D.dodávaná voda

Datum zahájení zkoušek : 24.5.22 Datum ukončení zkoušek : 30.5.22

Místo odběru : **Lukavec RD p. 22**

číslo vzorku : 2963/22

parametry	jednotky	hodnoty	norma	nejistota	metody
chloritany	µg/l	<2,5	200	-	SOP 2-Z37/A
chlore nany	µg/l	5,0	200	±15%	SOP 2-Z37/A

Vzorek byl odebrán podle postup SOP Vz-1. Hodnocení výsledků bylo provedeno porovnáním s hygienickými limity vyhlášky . 252/2004 Sb., bez rozlišení závažnosti případného překročení limitů. Hodnoty, které limity nevyhovují jsou označeny "!".

Laboratoř je oprávněna provádět kontrolu jakosti vody podle zákona . 274/2006 Sb. v platném znění, číslo laboratoře v registru PiVo AS00000403600.

Zkušební laboratoř . 4036 je odborně způsobilá podle normy **SN EN ISO/IEC 17025:2018**, je posouzená "ASLAB Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří". Metody, na nichž se vztahuje OSV DĚNÍ O SPRÁVNÉ INNOSTI LABORATOŘE, jsou označeny kódem A, analýzy zajištěné externím dodavatelem kódem S. Protokol může být reprodukován pouze jako celek.

Výsledky zkoušek se vztahují pouze ke vzorku, který je uveden na tomto protokolu. Laboratoř neodpovídá za informace poskytnuté zákazníkem.

V Pardubicích dne : 30.5.22

Ing. Zdeněk Šulík

